

N° IMP. 003137



Rapporto di intervento - Attestato visite semestrali

Ordine di servizio 536628088 Data 18/5/2013
 Chiamata ☐ Visita semestrale ☒ Visita di controllo ☐ Riparazione/Altro ☐
 Cliente OSPEL Tecnico Boris Stori Codice individuale 29068
 Impianto 10652688 Via A. Moro n. 30
 Ubic. Unico Città Modena Provincia MO
 Inizio ore 11 Notturmo/Festivo ☐ Ore di intervento 1 Codice SO 1

Descrizione intervento

VERIFICA SEMESTRALE

Materiali utilizzati			
VAN/BIG VAN	Q.tà	Codice	Descrizione

Visita semestrale	
Efficienza del paracadute	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficienza del limitatore di velocità	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficienza dei dispositivi di sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficienza dei collegamenti con la terra	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Stato delle funi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Condizioni degli attacchi funi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Isolamento impianto elettrico	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Valvola di caduta	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Intervento chiuso ☒ Prosegue ☐

Riservato alla filiale
 Addebito SI ☐ NO ☐

☐ Il cliente non ha voluto firmare
☒ Cliente non reperibile

Firma del Tecnico [Firma]

Visto del cliente
 per attestazione
 presenza tecnica [Firma]

Copia riservata al Tecnico

Sull'impianto è presente il libretto di esercizio SI ☐ NO ☐
 Sull'impianto sono presenti gli schemi SI ☐ NO ☐

Comunicazioni interne KONE prive di validità per il Cliente